

天融信关于 Cisco Smart Install 远程代码执行漏洞的预警

天融信安全云服务运营中心

一、漏洞描述

1.1 漏洞背景

近日思科官方确认在 Cisco IOS 和 Cisco IOS-XE 系统的 Smart Install Client 组件中存在一处缓冲区溢出漏洞。该组件网络数据处理函数不严谨，数据和数据长度均直接从网络数据包中获取，因为未检查复制到固定大小缓冲区的数据长度，造成了缓冲区溢出漏洞。该漏洞编号为： CVE-2018-0171。漏洞使得攻击者无需身份验证即可远程执行任意代码，因此攻击者可以完全控制存在漏洞的网络设备。

1.2 漏洞影响

该漏洞已确认影响以下设备：

- Catalyst 4500 Supervisor Engines
- Cisco Catalyst 3850 Series Switches
- Cisco Catalyst 2960 Series Switches

部分属于 Smart Install Client 类型的设备可能同样受到该漏洞的影响，列表如下：

- Catalyst 4500 Supervisor Engines
- Catalyst 3850 Series
- Catalyst 3750 Series
- Catalyst 3650 Series
- Catalyst 3560 Series
- Catalyst 2960 Series
- Catalyst 2975 Series
- IE 2000
- IE 3000
- IE 3010
- IE 4000
- IE 4010
- IE 5000
- SM-ES2 SKUs
- SM-ES3 SKUs
- NME-16ES-1G-P
- SM-X-ES3 SKUs

二、检测及修复建议

2.1 检测是否存在漏洞

确认思科网络设备是否开启 TCP 4786 端口，一旦开启该端口，则可能存在漏洞。比如使用如下 nmap 命令扫描思科网络设备：

```
nmap -p T:4786 192.168.1.0/24
```

还可以使用如下命令确认您的设备是否为 Smart Install Client 类型，如果属于该类型设备则可能存在漏洞，命令如下：

```
switch>show vstack config
Role: Client (SmartInstall enabled)
Vstack Director IP address: 0.0.0.0
```

```
switch>show tcp brief all
```

TCB	Local Address	Foreign Address	(state)
0344B794	*.4786	*.*	LISTEN
0350A018	*.443	*.*	LISTEN
03293634	*.443	*.*	LISTEN
03292D9C	*.80	*.*	LISTEN
03292504	*.80	*.*	LISTEN

2.2 临时措施（关闭协议）

```
switch#conf t
switch(config)#no vstack
switch(config)#do wr
switch(config)#exit
```

2.3 其他建议

官方暂无修补方案，更多信息您可以关注思科官方网站

Cisco Security Advisory:

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-smi2#fixed>

Cisco Feature Navigator:

<http://cfn.cloudapps.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp>

Supported Devices for Smart Install:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/smart_install/configuration/guide/smart_install/supported_devices.html#51890